












# PRANIE

Symbol	Popis
	Maximálna teplota 95 °C.
	Maximálna teplota 95 °C. Mierny postup
	Maximálna teplota 70 °C.
	Maximálna teplota 60 °C.
	Maximálna teplota 60 °C. Mierny postup.
	Maximálna teplota 50 °C.
	Maximálna teplota 50 °C. Mierny postup.
	Maximálna teplota 40 °C.
	Maximálna teplota 40 °C. Mírný postup.
	Maximálna teplota 40 °C. Veľmi mierny postup.



Maximálna teplota 30 °C.



Maximálna teplota 30 °C.  
Mierny postup.



Maximálna teplota 30 °C  
Veľmi mierny postup



Ručné pranie maximálne  
do teploty 40 °C.



Výrobok se nesmie prať.

## BIELENIE

**Symbol**

**Postup**



Povolené použitie všetkých oxidačných bieliacich  
prostriedkov.



Povolený len oxidačný/nechlórový bieliaci prostriedok.



Výrobok sa nesmie bieliť.

# SUŠENIE

## Symbol

## Postup sušenia



Výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke normálnou teplotou



Výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke nižšou teplotou sušenia.



Výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke

# ŽEHLENIE

## Symbol

## Postup žehlenia



Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 200 °C.



Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 150 °C.











Žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 110 °C, žehlenie parou môže spôsobiť nevratné poškodenie.



Výrobok sa nesmie žehliť.

# ČISTENIE

Symbol	Postup čistenia
	Profesionálne chemické čistenie všetkými rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom F. Normálny postup.
	Profesionálne chemické čistenie všetkými rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom F. Mierny postup.
	Profesionálne chemické čistenie tetrachloreтанom a všetkými rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom F. Veľmi mierny postup.
	Profesionálne chemické čistenie v uhľovodíkoch (destilačné rozmedzie medzi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutia medzi 38 °C a 70 °C). Normálny postup.
	Profesionálne chemické čistenie v uhľovodíkoch (destilačné rozmedzie medzi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutia medzi 38 °C a 70 °C). Mierny postup.
	Výrobok sa nesmie chemicky čistiť.
	Profesionálne čistenie za mokra. Normálny postup.
	Profesionálne čistenie za mokra. Mierny postup.



Profesionálne čistenie za mokra.  
Veľmi mierny postup.



Nesmie sa používať profesionálne čistenie za mokra.

## SUŠENIE NA VZDUCHU

**Symbol**

**Postup sušenia**



Sušenie v rozprestretom stave.



Sušenie odkvapkaním.



Sušenie v závese.



Sušenie v chládku



Sušenie v rozprestretom stave v  
chládku.



Sušenie odkvapkaním v chládku.